

## **Отзыв автомобилей по условиям безопасности № В16 Трубка подвода топлива**

---

### **Модели**

**2001 (PT) Chrysler PT Cruiser**

*ПРИМЕЧАНИЕ: данный отзыв относится только к автомобилям указанной модели с датой выпуска с 15 мая 2000 года по 23 января 2001 года (код MDH с 051500 по 012300).*

**ВАЖНО!** Некоторые из этих автомобилей могут оказаться среди подержанных автомобилей, продаваемых дилерами. **Прежде чем допустить такие автомобили в розничную продажу, дилеры должны устранить в них указанную неисправность.** Кроме того, дилерам следует устранять данную неисправность в автомобилях, поступающих на техническое обслуживание по спискам системы DIAL VIP.

### **Тема**

Приблизительно на 97 000 автомобилей указанной модели трубка подвода топлива может соприкоснуться с защитным колпачком отверстия для заправки системы кондиционирования воздуха. Продолжительное соприкосновение с защитным колпачком может повредить трубку подвода топлива и привести к его утечке. При попадании искры утечка топлива способна вызвать пожар в моторном отсеке.

### **Ремонт**

На всех автомобилях указанной модели требуется установка хомута на трубку подвода топлива для ее правильного расположения. В дополнение к этому, следует провести осмотр трубки подвода топлива и при необходимости заменить ее.